

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej POZ. ZAST. Wymiana pokrycia z blachy trapezowej na nową trapezową T18 932*0.45	m ² m ²	419.400	
				RAZEM	419.400
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <wzdłuż rynien>(29.00+7.5*2+11.00+18.12) <kalenice>(20.20)+<kosze>11*3	m ² m ² m ²	73.120 53.200	
				RAZEM	126.320
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29.00+7.50*2+11.00+18.12	m m	73.120	
				RAZEM	73.120
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*7.50+2*2.00	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe POZ. ZAST. Montaż membrany dachowej Rx2 932*0.45	m ² m ²	419.400	
				RAZEM	419.400
6	KNR 2-02 0410-03	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 932*0.45	m ² m ²	419.400	
				RAZEM	419.400
7	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej OKNO FAKRO FTP-V U4 78*140 + kołnierz 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej <pas nadrynnowy>(29.00+7.5*2+11.00+18.12)*0.5 <obróbka gzymsu>(29.00+7.5*2+11.00+18.12)*0.75 <kosze>11*0.75 <kalenice>(3*7.5+23.00)*0.50	m ² m ² m ² m ²	36.560 54.840 8.250 22.750	
				RAZEM	122.400
9	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 29.00+7.5*2+11+18.12	m m	73.120	
				RAZEM	73.120
10	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 4*7.50+2*2.00	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
11	ANALIZA WŁASNA	Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej instalacji odgromowej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000